

## B sadaļa: TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

### cenu aptaujai “Ventilācijas sistēmu tehniskā stāvokļa pārbaude un kanālu tīrīšana Baldones vidusskolā”, identifikācijas numurs 2-15.1/32

#### Vispārīgās prasības:

1. Pakalpojums tiek sniegts ar pretendenta personālu, materiāliem un tehnisko aprīkojumu.
2. Veikt mehāniskās ventilācijas tehniskā stāvokļa pārbaudi un kanālu tīrīšanu.
3. Mehāniskās ventilācijas iekārtas;
  - a) Gaisa pieplūdes iekārta P-1, VS – 40-R/RHS
  - b) Gaisa nosūces iekārta N-1 ILT/6 – 450L, kanāla ventilators CVTT – 10-10-H.
  - c) Gaisa pieplūdes iekārta P-2, VS- 40-R/RHS
  - d) Gaisa nosūces iekārta N-2 ITL/6 – 450L, kanāla ventilators ITL/6-450L = 5800m<sup>3</sup>/h,  
H=550Pa, N5350W.
  - e) Iekārta PN3, VS40 – L – PH.
  - f) Gaisa filtri VS30 – B.FLT = 1gb., VS40 – B.FLT2gb., VS40 – B.FLT 4gb.
4. Platība uz, kuru darbojas ventilācijas sistēma = 844,4m<sup>2</sup> 1.st.ēdnīca ar virtuvi, 745,7m<sup>2</sup> 2.st, 744m<sup>2</sup> 3st, 4.st 493,2 m<sup>2</sup>. Kopā = 2827,3m<sup>2</sup>.
5. Gaisa vadi iebūvēti griestos vai atrodas zem dekoratīvajiem piekaramajiem griestiem.
6. Pēc darba beigām tiek sastādīts akts atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi” 92., 93., punktam.
7. Darbus veikt laiku un datumu saskaņojot ar pasūtītāju, lai netiktu traucēta ēdnīcas un skolas darbība.

**Pielikumā: ventilācijas iekārtu foto katrā stāvā.**

**Sastādīja Baldones vidusskolas direktora vietnieks saimnieciskajos jautājumos**



**/G. Kurmis/**